

**GIUNTA ESECUTIVA**

DELIBERAZIONE N. 11307

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunita in Roma il giorno 15.03.2017,

- vista la precedente deliberazione n. 11252 del 18.01.2017, con la quale è stato aggiudicato alla Società CAEN S.p.A. il contratto per la fornitura di 874 schede da 64 canali ciascuna per l'elettronica dell'esperimento ICARUS T600/WA104 e relativo servizio di manutenzione per la durata di tre anni, per un importo di € 1.732.500,00, IVA non imponibile;
- considerato che il relativo contratto è in fase di stipulazione;
- vista la nota prot. AOO\_PD-2017-0000071 del 10.02.2017, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Dr. Marino Nicoletto, ha chiesto alla CAEN S.p.A. la modifica parziale dell'art. 3 delle condizioni contrattuali che disciplina i termini e le modalità di consegna delle prime 9 schede prodotte e sulle quali saranno effettuati i test di collaudo, come segue:
  - entro 120 giorni dall'ordine, consegna di n. 9 schede con trasporto a carico dell'INFN (solo per il primo trasporto) al seguente indirizzo: INFN, Sezione di Padova, via Marzolo 8, Padova, per test che sarà effettuato a carico INFN entro 30 giorni. A seguito del test potrebbero verificarsi i seguenti casi:
    - 1a) scheda perfettamente funzionante con caratteristiche come da tabella 9.1 del capitolato tecnico (Tabella riassuntiva dei parametri di test e valori ammissibili);
    - 1b) scheda con caratteristiche non rispondenti a quanto indicato in tabella 9.1 del capitolato tecnico;
    - 1c) scheda non funzionante ma riparabile;
    - 1d) scheda con malfunzionamenti non riparabili secondo la valutazione del responsabile del collaudo designato dall'INFN;

Nel caso 1a) l'INFN comunicherà alla ditta fornitrice il positivo collaudo e le 9 schede saranno inviate a carico dell'INFN (solo per il primo trasporto) alla sede della ditta vincitrice, si potrà quindi proseguire con le consegne previste al punto 2).

Nei casi 1b) e 1c) le schede saranno inviate alla ditta produttrice in attesa della riparazione che dovrà avvenire entro 20 giorni solari dalla data di ricevimento, poi si proseguirà ad un nuovo collaudo come da punto 1).

Nel caso 1d) le schede non potranno essere riparate, non saranno fatturabili, e sarà compito della ditta produttrice fornire entro 20 giorni solari un nuovo set di 9 schede.

Qualora il caso 1d) si verifichi per due volte consecutive l'INFN potrà recedere dal contratto come previsto dal punto 11 delle condizioni contrattuali.

- vista la nota del 31.01.2017, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, nella quale il Rup illustra i motivi della richiesta di modifica sopra descritta;
- preso atto dell'assenso della Società CAEN S.p.A. di Viareggio, manifestato con nota del 10.02.2017, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad aderire alla richiesta di modifica delle condizioni contrattuali sopra descritta;
- considerato che la presente modifica non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico dell'Istituto;
- vista la nota del 14.02.2017, con la quale il Dr. Mauro Mezzetto, Direttore della Sezione di Padova, chiede l'autorizzazione alla modifica parziale dell'art. 3 delle condizioni contrattuali, come sopra indicato;
- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture.

## **DELIBERA**

1. Di approvare la modifica parziale dell'art. 3 delle condizioni contrattuali che saranno incluse nel contratto da stipulare con la Società CAEN S.p.A. di Viareggio, per l'affidamento della fornitura di 874 schede da 64 canali ciascuna per l'elettronica dell'esperimento ICARUS T600/WA104 e relativo servizio di manutenzione per la durata di tre anni, come segue:
  - entro 120 giorni dall'ordine, consegna di n. 9 schede con trasporto a carico dell'INFN (solo per il primo trasporto) al seguente indirizzo: INFN, Sezione di Padova, via Marzolo 8, Padova, per test che sarà effettuato a carico INFN entro 30 giorni. A seguito del test potrebbero verificarsi i seguenti casi:
    - 1a) scheda perfettamente funzionante con caratteristiche come da tabella 9.1 del capitolato tecnico (Tabella riassuntiva dei parametri di test e valori ammissibili);
    - 1b) scheda con caratteristiche non rispondenti a quanto indicato in tabella 9.1 del capitolato tecnico;
    - 1c) scheda non funzionante ma riparabile;
    - 1d) scheda con malfunzionamenti non riparabili secondo la valutazione del responsabile del collaudo designato dall'INFN;

Nel caso 1a) l'INFN comunicherà alla ditta fornitrice il positivo collaudo e le 9 schede saranno inviate a carico dell'INFN (solo per il primo trasporto) alla sede della ditta vincitrice, si potrà quindi proseguire con le consegne previste al punto 2);

Nei casi 1b) e 1c) le schede saranno inviate alla ditta produttrice in attesa della riparazione che dovrà avvenire entro 20 giorni solari dalla data di ricevimento, poi si proseguirà ad un nuovo collaudo come da punto 1);

Nel caso 1d) le schede non potranno essere riparate, non saranno fatturabili, e sarà compito della ditta produttrice fornire entro 20 giorni solari un nuovo set di 9 schede;

Qualora il caso 1d) si verifichi per due volte consecutive l'INFN potrà recedere dal contratto come previsto dal punto 11 delle condizioni contrattuali.